

3년의 혁신, 30년의 성장



전파시험인증센터



수신 수신자 참조

(경유)

제목 전파법 위반업체 행정처분(기술기준 부적합)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 원의 적합성평가를 받은 제품에 대한 사후관리 조사 결과, 적합성평가기준 대로 제조·수입·판매 하여야 하나 이를 이행하지 아니하고 유통하여 전파법 제58조의4 규정에 의거 아래와 같이 행정처분 하였으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

상호명	기자재명	인증번호	모델명	위반사항	행정처분	비고
베니스	전동휠	MSIP-RES-na8-aj-tt10	aj-tt10	기술기준 부적합	시정명령	○ 전도성 장해(CE) 시험항목 허용기준 초과
베니스	전동휠	MSIP-RES-na8-SW-9106-	tow-01 (기본) tow-02 (파생)	기술기준 부적합	시정명령	○ 전도성 장해(CE) 시험항목 허용기준 초과

붙임 부적합 제품 사진 1부. 끝.

전파시험인증센터장

수신자 (사)한국온라인쇼핑몰협회장 귀하, (사)용산전자단지협동조합장 귀하, 한국소비자원장 귀하



주무관 박성천

주무관 양미숙

사후관리과장 김동준

전파시험인증 2016. 11. 2.
센터장 윤기환

협조자

시행 사후관리과-1576 (2016. 11. 2.) 접수


우 46788 경기도 이천시 설성면 신암로 194, 전파시험인증센터 사후
관리담당 / http://www.msip.go.kr

전화번호 031-644-7464 팩스번호 031-644-7489 / pschon1000@korea.kr / 비공개(5,6)


대한민국의 모든 아이디어 "creativekorea.or.kr"

부적합 제품 사진(전동휠)

1) 모델 : aj-tt10 (인증번호 : MSIP-RES-na8-aj-tt10)



2) 모델 : tow-01 (인증번호 : MSIP-RES-na8-sw-9106)



3) 모델 : tow-02 (인증번호 : MSIP-RES-na8-sw-9106)

