

2022년도

## 대한민국 안전대전환 시설안전분야 민관합동점검 결과 공개

대상 분류	점검 대상	위치	점검일	지적 건수	주요지적사항	조치 사항	완료일
건축 시설물	전파시험인증 센터 본관동	경기도 이천시 설성면 신암로 194	8.31(수)	6건	1. 사무실 멀티탭 벽에 부착 2. 기계·전기실 안전통로 표지 설치 3. 압력계 적정압력구 간 표시 4. 지하 기계실 청결 유지 5. 각층별로 소화기 적재적소 배치 6. 비상발전기 유류 보관 관리	현지 시정	조치 완료 (10.25)

■ 합동점검기관 : 한국방송통신전파진흥원, 한국인터넷진흥원, 한국지능정보사회진흥원, 정보통신산업진흥원